

信阳市城市管理局

关于 2022 年信阳市城市供水、污水处理运营单位“双随机、一公开”监督检查情况的通报

各县城市公共供水、污水处理行业主管部门：

根据省住建厅关于全面推行联合“双随机、一公开”监管的实施方案（豫建法〔2019〕351号）和市城管局关于印发2022年度涉水行业“双随机、一公开”监督检查方案的通知（信城管办〔2022〕37号）要求，结合我市实际，2022年12月14日至16日，市城管局组织专家对息县、固始县、商城县、新县公共供水、污水处理运营单位开展了抽查，现将有关情况通报如下：

一、总体情况

城市供水、污水处理检查对象按照计划规定不低于40%的比例随机抽取。抽查人员由市城市管理局水务管理科牵头，从市供水公司和市第一污水处理厂各抽取专家1人，共分2组，每组2-3人。抽查人员通过听取汇报、现场查看、重点询问、资料查阅、信息核对等方式开展了检查活动。此次共抽查了4家城市供水单位，6家城市污水处理运营单位，共检查出问题和安全隐患16处，下发整改告知书10份，现场交办主管部门督促整改。

二、主要情况

（一）城市供水方面

通过此次抽查，大部分供水单位运行情况良好，供水保障能力满足使用需求，除息县采用地下水供水模式外，固始县、商城县、新县均采用地表水供水模式。制水工艺采用混凝、沉淀、过滤、消毒常规处理工艺，确保出厂水安全；管理制度较健全，水厂现场管理较规范，设备运行良好，台账维护保养记录较合理；主管部门及供水单位对水质监管较重视，水质检测报表记录及存档较完善；供水服务较便捷、人性化，较好落实欠费不停供等要求。固始县供水安全计划编制已完成，并报县城市供水主管部门备案；商城县二期供水5万吨设备正在建设调试中，计划2023年初运营。

（二）城市污水处理方面

通过此次抽查，大部分污水处理单位运行情况良好，出水水质符合国家污水排放标准，专业化污水运营单位管理制度相对完善、水质监测设备运行正常，水质化验设备，设备设施安全维护规范，能够落实各级安全责任，制定安全生产应急预案并演练，开展安全隐患排查整治，定期定点巡检，设备定期维护保养，规范安全标准化建设。各县污水处理设施设备提质增效都在筹划和建设中，息县二污厂二期正在建设施工中，增加了反硝化深床滤池工艺。

三、存在的主要问题

（一）城市供水方面

从抽查结果看，城市供水方面存在突出共性问题，主要表现在：

一是商城县供水水质检测能力不足，水质检测结果未报卫生健康主管部门备案；二是商城县供水公司现场检查时未见城市供水专项规划和县政府的批复文件；三是部分县级供水企业双重预防体系和应急预案有待进一步优化完善，记录台账缺失或填写不完整，特种作业人员持有效证件上岗率偏低，水质突发事件应急预案实操性有待加强；四是供水管网精细化管理有待加强，部分供水企业管网漏损率偏高；五是供水水质的宣传力度和公众对水质信息的了解程度有待加强。

（二）城市污水处理方面

从抽查结果看，城市污水处理方面存在一些突出共性问题，主要表现在：

一是特种作业人员持有效证件上岗率低，息县一污厂、固始县污水处理厂高低压电工、高空作业等特殊行业人员操作证不齐全；二是强检设备未年检，息县一污厂特种设施设备（航吊等）未年检，新县污水处理厂出水口在线监测计量设备未年检；三是有限空间等安全管理制度不完善，息县一污厂、固始县、商城县污水处理厂有限空间作业相关安全制度和演练资料不完善；四是息县、商城县污水处理厂区安全警示标识不齐全，息县二污厂氧化沟检修通道存在安全隐患，需整改。五是商城县污水处理厂在排污许可上申报有土壤污染源隐患排查，现场查看排查方案未评

审，未见土壤检测报告；六是固始县污水处理厂现场未看到 2022 年度污泥转运联单，固始县东污厂、商城县污水处理厂突发性环境事件应急预案无备案。

四、工作要求

（一）息县、固始县、商城县、新县城市公共供水、污水处理行业主管部门要对照抽查下发的整改告知书和发现的隐患问题（见附件），列出整改台账，研究整改措施，认真做好整改，并加大对运营单位整改的监督指导力度。并将整改落实情况，形成正式报告于 2022 年 12 月 30 日前报市城市管理局。

（二）各县主管部门要结合检查中发现的问题，举一反三，认真排查本地城市供水、污水处理运营管理中存在的不足和薄弱环节，加大指导监督力度。

一是督促城市供水单位落实《河南省城市供水管理办法》等各项法规、政策，严格执行供水行业标准、制度，完善供水应急预案，开展技能培训，提升水质监测能力，组织对《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）国家水质标准培训学习，加强城市供水安全保障能力。

二是加大县级污水处理设施规范运行监管力度，督促污水处理运营单位加强工艺运行管理，严格把控出水水质。严格落实特种作业人员持证上岗，强检设备年检制度规定，加强对有限空间作业、各类应急突发情况处置的培训和演练。对有提标改造任务的运营单位加大指导力度，推进提标改造工作。推动安全隐患排

查制度落实，配齐安全隐患警示牌，加强运营安全管理培训，完善污水运营管理各项制度，进一步提升污水处理运营管理规范化。

（三）各县要贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施，推动供水欠费不停供落实，加大营商环境改革力度，对标先进地区做法，结合本地实际，提出系统性解决方案，解决营商环境评价中发现的突出问题和群众反映强烈的便民服务问题，扎实推进以评促改，改进提升城市用水指标评价，提升市场主体和群众获得感，进一步优化获得城市用水营商环境。

附件：“双随机 一公开”监督检查情况汇总表

信阳市城市管理局
2022年12月18日



附件

信阳市城市供水、污水处理运营单位“双随机、一公开”监督检查情况汇总表

检查年度：2022年

序号	企业名称	检查时间	检查中存在的问题	处理建议
1	商城县供水公司	12月15日	供水水质检测能力不足，水质检测结果未报卫生健康主管部门备案。	建议限期整改。
2			现场检查时未见城市供水专项规划和县政府的批复文件。	建议限期整改。
3	息县第一污水处理厂	12月14日	特种作业人员持有效证件上岗率低，高低压电工、高空作业等特殊行业人员操作证不齐全。	建议限期整改。
4			强检设备未年检，特种设备（航吊等）未年检。	申报2023年度特种设备年检工作。
5			有限空间等安全管理制度不完善，污水处理厂有限空间作业相关安全制度和演练资料不完善。	建议限期整改。
6	息县第二污水处理厂	12月14日	氧化沟检修通道存在安全隐患，需整改。	建议限期整改。
7			污水处理厂区安全警示标识不齐全。	建议限期整改。

序号	企业名称	检查时间	检查中存在的问题	处理建议
8	固始县蓼东污水处理厂	12月15日	特种作业人员持有效证件上岗率低，高低压电工、高空作业等特殊行业人员操作证不齐全。	建议限期整改。
9			有限空间等安全管理制度不完善，污水处理厂有限空间作业相关安全制度和演练资料不完善。	建议限期整改。
10			现场未提供2022年度污泥转运联单。	建议限期整改。
11			突发性环境事件应急预案无备案。	申请2023年度突发性环境事件应急预案备案工作。
12	固始县产业集聚区污水处理厂	12月15日	特种行业人员，操作证不齐全	建议限期整改。
13			有限空间等安全管理制度不完善，污水处理厂有限空间作业相关安全制度和演练资料不完善。	建议限期整改。
14			现场未提供2022年度污泥转运联单。	建议限期整改。
15	商城县污水处理厂	12月15日	有限空间等安全管理制度不完善，污水处理厂有限空间作业相关安全制度和演练资料不完善。	建议限期整改。

序号	企业名称	检查时间	检查中存在的问题	处理建议
16	商城县污水处理厂	12月15日	污水处理厂区安全警示标识不齐全。	建议限期整改。
17			在排污许可上申报有土壤污染源隐患排查，现场查看排查方案未评审，未见土壤检测报告。	建议重新申报排污许可，并撤销土壤污染源检测内容。
18			突发性环境事件应急预案无备案。	申请2023年度突发性环境事件应急预案备案工作。
19	新县污水处理厂	12月16日	出水口在线监测计量设备未年检。	申报2023年度在线监测计量设备年检工作。