

信阳市城市管理局

关于信阳市城镇燃气企业“双随机一公开” 检查情况通报

各县（区）燃气行业主管部门：

根据信阳市《2023年度全市城镇燃气经营企业“双随机一公开”监督检查方案》要求，市城管局于2023年3月27日至4月14日随机抽取41家燃气企业开展了2023年度信阳市城镇燃气“双随机一公开”检查工作，现将相关检查结果通报如下。

一、整体检查情况

本次检查共计41家城镇燃气企业，其中包含22家液化石油气企业、14家车用燃气企业和5家天然气企业，各县、区高度重视城镇燃气安全生产工作，认真落实城镇燃气企业安全生产主体责任，各燃气企业狠抓安全生产各项工作。经现场检查发现，各燃气企业安全生产制度制定基本齐全，从业人员安全教育和从业资质证书基本齐备，应急管理制度健全，用户服务满足要求，光山民生燃气、信阳兴燃液化气销售有限公司、信阳利源车用燃气有限公司检查结果较好，安全隐患较小，中国石化销售股份有限公司河南信阳商城李大湖加油站、信阳市道生金聚能源有限公司等燃气企业注销经营许可证期间需加强设备安全管理，罗山县华燃天然气有限责任公司部分安检记录存在代签情况，其他燃气企业仍存在不同程度安全隐患。

二、存在主要问题

(一) 瓶装液化石油气场站仍存在较多安全隐患。一是部分瓶装液化石油气设施设备不满足规范要求，如潢川县弘鑫石油液化气有限公司无报废钢瓶记录，潢川县弘鑫石油液化气有限公司、光山县马畝液化气站未见点式报警器检定报告，部分瓶装液化石油气场站站内存种植油性植物，如中心城区中意祥和气站、潢川县永诚燃气有限公司；二是信息化系统和实名制管理落实不到位，各县区瓶装液化石油气供应站均未使用线上信息化，且实名制无法按要求落实，经查，各供应站均采取线下登记的方式进行瓶装液化石油气销售，且未于用户签订供（用）气合同，无法满足信息化和实名制管理要求。

(二) 燃气供应企业安全隐患屡禁不止。一是燃气企业相关记录填写缺失，不规范，如商城县中燃能源发展有限公司巡查记录不完整，中石化信阳沪陕高速固始东停车区加油加气站、新县鑫兴液化气站未建立三级安全教育；二是供气场站安全隐患未全面消除，如息县三阳石油液化气储配站生产区与生活区围墙不足两米，弘意液化气十八里气站配电室发电机共处一室，缺少绝缘胶垫，室内杂物较多。

(三) 部分燃气企业管理不规范。各县普遍未开展对管道燃气企业进行特许经营中期评估，商城弘昌燃气存在调压箱圈占，架空管未封堵等情况，信阳弘鑫燃气有限公司无进站防静电桩，人员未穿防静电服随意进出充装区。

三、下一步工作计划

(一) 继续加强瓶装液化石油气安全管理督导落实。严格落实瓶装液化石油气信息化系统建设和实名制跟踪系统建设，联合市场监督管理部门共同打击跨区域经营和其他违法经营的企业和个人；监督各县（区）落实瓶装液化气经营单位规范化经营，推广和鼓励线上销售模式；规范瓶装液化石油气经营企业，督导各县（区）燃气主管部门定期开展督导检查，规范瓶装液化石油气场站设备设施布局，及时消除安全隐患。

(二) 继续深化天然气供应企业安全管理要求。督导各县（区）燃气主管部门深化对各天然气供应企业的安全管理要求，全面加强对燃气调压站、气化站、接收站等重要环节的安全管理，加强督导检查，及时发现并消除安全隐患，全面落实燃气主管部门的安全监管责任和企业的安全生产主体责任。

(三) 督导落实整改，举一反三排查。根据本次“双随机一公开”检查结果存在的问题，各有关燃气企业要认真落实整改，及时消除安全隐患，由各县（区）燃气主管部门负责督导落实，要求各县（区）燃气主管部门及各燃气企业举一反三排查隐患，防止出现类似安全隐患。

整改报告（附整改后图片）、问题整改台账加盖公章后于5月5日前，反馈至市城管局邮箱。

联系人：周俊鹏 联系电话：0376-6382339

邮 箱：xygysy0376@163.com

附件：2023 年度信阳市城镇燃气“双随机一公开”抽查
问题清单



信阳市燃气经营企业“双随机一公开”监督检查情况汇总表

检查年度：2023 年

| 序号 | 企业名称 | 所在县区 | 检查时间 | 检查中存在的问题 | 处理意见 |
|----|--------------|------|-----------------|---|------|
| 1 | 潢川县平安液化气有限公司 | 潢川县 | 2023 年 3 月 27 日 | 1. 三级培训时长不足 72 小时，无考试、班组级培训无 2023 年度； 2. 巡检工作日志截止到 2022 年 10 月； 3. 充装记录无日期； 4. 消防演练无总结，雷同、应急演练无方案。 | 立即整改 |
| 2 | 潢川县永诚燃气有限公司 | 潢川县 | 2023 年 3 月 27 日 | 1. 三级培训时长不足 72 小时，无部门，班组培训，无考试； 2. 应急演练缺少方案，内容与过程填写随意； 3. 站内种植油性植物； 4. 2022 年 7 月后未定期召开安全会议。 | 立即整改 |
| 3 | 潢川县新源液化气有限公司 | 潢川县 | 2023 年 3 月 27 日 | 1. 站内种植油性植物； 2. 发电机、消防站等同一室； 3. 三级安全教育缺少考试； 4. 应急演练总结填写随意； 5. 缺少报废钢瓶记录。 | 立即整改 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----|------------|--|------|
| 4 | 潢川县三义液化气有限公司 | 潢川县 | 2023年3月27日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 报废钢瓶未垂直摆放; 2. 消防应急演练记录过于简单, 无方案, 总结等; 3. 三级安全教育人员未全部培训, 无考试记录; 4. 安全会议内容简单, 无人员签字; 5. 报废钢瓶记录缺失。 | 立即整改 |
| 5 | 潢川县弘鑫石油液化气有限公司 | 潢川县 | 2023年3月27日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 压力表检定报告3月28日到期; 2. 无报废钢瓶记录; 3. 三级安全教育无考试; 4. 未见点式报警器检定报告。 | 立即整改 |
| 6 | 光山县弘昌天然气有限公司十里加气站 | 光山县 | 2023年3月28日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 车辆充装前未进行安全检查; 2. 未定期开展班组级培训; 3. 安全组织架构未及时更新。 | 立即整改 |
| 7 | 光山县中石化光山桥西加气站 | 光山县 | 2023年3月28日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 双预防未按要求摆放在指定位置, 且制作不完全; 2. 未见三级安全教育培训资料。 | 立即整改 |
| 8 | 光山县民生天然气有限公司 | 光山县 | 2023年3月28日 | 无 | 立即整改 |

| | | | | | |
|----|--------------|-----|------------|--|------|
| 9 | 光山县北向店液化气公司 | 光山县 | 2023年3月28日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 未见工业管道最新检定报告; 2. 无三级安全员工培训记录; 3. 无安全会议相关记录。 | 立即整改 |
| 10 | 光山县马畝液化气站 | 光山县 | 2023年3月28日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 未配备防静电服; 2. 充装区缺少静电释放桩; 3. 罐区无气流标识; 4. 三级安全教育时长不足, 无考试; 5. 未见点式报警器报告。 | 立即整改 |
| 11 | 新县鑫兴液化气站 | 新县 | 2023年3月28日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 无三级安全教育培训卡; 2. 缺少应急演练; 3. 无安全组织架构文件, 未召开安全相关会议。 | 立即整改 |
| 12 | 商城县中石化李大湖加油站 | 商城县 | 2023年3月28日 | 已停业, 需尽快注销营业执照和经营许可证。 | |
| 13 | 商城县弘昌天然气有限公司 | 商城县 | 2023年3月29日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 未见23年隐患统计更新; 2. 未见23年设备维护记录; 3. 崇福酒店调压箱圈占; 4. 崇福酒店边小区架空管未封堵。 | 立即整改 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|-----|------------|---|------|
| 14 | 商城县中燃能源发展有限公司 | 商城县 | 2023年3月29日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备维保卡部分未按时填写, 记录无审核人签字; 2. 设备、管网巡检记录审核人未签字; 3. 未见安全费用投入台账。 | 立即整改 |
| 15 | 商城县广源实业上石桥液化石油气站 | 商城县 | 2023年3月29日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 缺少三级安全教育卡; 2. 安全相关记录未签字; 3. 消防演练无总结, 应急演练未及时开展。 | 立即整改 |
| 16 | 固始县江淮天然气有限责任公司 | 固始县 | 2023年3月29日 | <p>暂停营业, 技术改造期间需加强安全巡查。</p> | |
| 17 | 中国石化销售股份有限公司河南信阳沪陕高速固始东停车区加油加气站 | 固始县 | 2023年3月29日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 缺少三级安全教育卡; 2. 1台检漏仪传感器故障; 3. 未见最新防雷报告。 | 立即整改 |
| 18 | 固始县蓼西兴达燃气有限责任公司 | 固始县 | 2023年3月29日 | <p>未见23年相关资料。</p> | 立即整改 |
| 19 | 固始县蓼北金全燃气有限责任公司 | 固始县 | 2023年3月29日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全应急演练无签字, 无总结; 2. 工艺区养殖家禽等; 3. 进站人员无安全教育等; 4. 消防器材未定期巡检。 | 立即整改 |
| 20 | 固始名顺实业有限公司 | 固始县 | 2023年3月29日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 三级安全教育学时不足; 2. 缺少安全宣传资料。 | 立即整改 |

| | | | | | |
|----|------------------|------|------------|--|------|
| 21 | 固始蓝天天然气有限责任公司 | 固始县 | 2023年3月30日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 操作区入口静电释放桩; 2. 无三级安全教育台账; 3. 未开展安全相关会议。 | 立即整改 |
| 22 | 固始县便民液化气有限责任公司 | 固始县 | 2023年3月30日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 三级安全教育未填写; 2. 安全隐患台账未更新。 | 立即整改 |
| 23 | 固始县源美清洁能源有限公司 | 固始县 | 2023年3月30日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 三级安全教育学时不足; 2. 巡检记录提前填写; 3. 未见应急、消防演练。 | 立即整改 |
| 24 | 信阳富地羊山加气母站 | 中心城区 | 2023年4月6日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 现场作业规程标识牌老化需更换; 2. 员工安全教育资料缺少三级教育卡。 | 立即整改 |
| 25 | 信阳富地羊山母站液化天然气加气站 | 中心城区 | 2023年4月6日 | 员工安全教育资料缺少三级教育卡。 | 立即整改 |
| 26 | 信阳市道生金聚能源有限公司 | 中心城区 | 2023年4月6日 | 已停业,正在注销经营许可证,注意设备安全巡查。 | |
| 27 | 信阳兴燃液化气销售有限公司 | 中心城区 | 2023年4月6日 | 现场管道介质流向标识部分老化破损需更换。 | 立即整改 |
| 28 | 信阳中意燃气有限公司龟山气站 | 中心城区 | 2023年4月6日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 配电室内桌椅、杂物堆放较多,需清理。 2. 站内养殖鸡鸭禽类。 | 立即整改 |

| | | | | | |
|----|----------------|------|-----------|---|------|
| 29 | 信阳中意燃气有限公司祥和气站 | 中心城区 | 2023年4月6日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 进站静电释放桩电池无电需更换; 2. 人员未穿着防静电服随意进出; 3. 站内种植油性植物; 4. 储罐区末端阀门需用盲板封堵; 5. 生产区卸车区门需常关; 6. 消防演练资料未总结。 | 立即整改 |
| 30 | 弘意液化气十八里气站 | 中心城区 | 2023年4月6日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 配电室发电机共处一室, 缺少绝缘胶垫, 室内杂物较多; 2. 无进站静电释放桩; 3. 现场部分作业规程风化需更换; 4. 压缩机房接线不防爆需整改; 5. 进站消防水池无警示标志和防护挡。 | 立即整改 |
| 31 | 信阳市湖东液化气有限公司 | 中心城区 | 2023年4月7日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 压缩机房杂物较多 2. 现场一压力表故障 3. 生产区与辅助用房区实体围墙不足2米 4. 一报警器探头故障 | 立即整改 |
| 32 | 信阳富地车用燃气南湖路气站 | 中心城区 | 2023年4月7日 | 需补全员工三级安全教育卡。 | 立即整改 |
| 33 | 信阳弘鑫燃气有限公司 | 中心城区 | 2023年4月7日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 人员未穿防静电服随意进出; 2. 无进站静电释放桩; 3. 厂区侧门与外部单位相连, 大门常开外人随意进出。 | 立即整改 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|------|------------|---|------|
| 34 | 信阳市利源车用燃气有限公司 | 中心城区 | 2023年4月7日 | 现场—燃气报警器故障。 | 立即整改 |
| 35 | 河南新奥恒基交通新能源有限公司信阳服务区西区加气站 | 中心城区 | 2023年4月7日 | 管道保温失效，露冷结冰。 | 立即整改 |
| 36 | 信阳市平桥弘意液化气有限公司五里分公司 | 中心城区 | 2023年4月7日 | 罐区烃泵无防护网。 | 立即整改 |
| 37 | 淮滨县正鑫能源有限公司 | 淮滨县 | 2023年4月11日 | 1. 3级安全教育未体现72小时； 2. 报警器需定期检验； 3. 安全投入台账需体现具体金额。 | 立即整改 |
| 38 | 淮滨县万安液化气销售有限公司 | 淮滨县 | 2023年4月11日 | 1. 站门口缺少相关燃气标识牌； 2. 3级安全教育学时不足。 | 立即整改 |
| 39 | 息县紫东石油液化气储配站 | 息县 | 2023年4月12日 | 1. 3级安全教育卡未建立； 2. 应急演练记录缺少总结。 | 立即整改 |
| 40 | 息县三阳石油液化气储配站 | 息县 | 2023年4月12日 | 1. 场站与辅助用房实体墙不足2米； 2. 3级安全教育不足72小时，试卷未批改。 | 立即整改 |
| 41 | 罗山县华燃天然气有限责任公司 | 罗山县 | 2023年4月12日 | 1. 缺少信息化系统； 2. 巡检、设备维保无上级领导签字审核； 3. 部分安检记录存在代签情况； 4. 缺少安全专项会议记录。 | 立即整改 |