

新县水利局

开展重大事故隐患专项排查整治工作情况 自查报告

根据省市、上级水利部门和《关于印发新县重大事故隐患专项排查整治 2023 年行动实施方案的通知》新安委〔2023〕5 号文件精神要求，我局立即展开对水利系统重大事故隐患专项排查整治工作，采取自查、检（抽）查行动的形式，组织涉水经营企业、在建工程项目等认真开展自查自纠，切合实际的把此项工作做好，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，切实保障群众生命财产安全，现将我局工作开展情况汇报如下：

一、高度重视，周密部署

为切实加强对本次工作的组织领导，我局积极采取措施。5 月 23 日，新县水利局组织召开水利系统重大事故隐患专项排查整治 2023 行动动员部署会，制定《水利行业重大事故隐患专项排查整治 2023 年行动实施方案》新水文〔2023〕71 号。成立以局长为组长，其它班子成员为副组长，各股室站、二级机构负责人为成员的安全生产重大事故隐患排查专项整治领导小组专班，负责组织协调相关工作，领导小组下设办公室，具体负责专项行动的联络和协调，定期汇总和报告全县水利安全生产领域专项行动进展情况，处理事务等工作。

二、检查开展情况

按照相关文件要求，各股室站、二级机构密明确整改责任单位和责任人，从思想认识、制度措施、隐患排查、监督检查等方面确保水利安全生产各项工作落实到位。

5月24日至6月2日对本单位安全风险隐患结合实际情况，进行全面的定期和不定期自查自纠，全面排查整治各类安全风险隐患，坚持边查边改、立查立改，对于排查出的问题隐患登记造册、闭环管理，发现的安全隐患及时填报相关信息，并上报至局领导小组办公室。

排查主要内容：水旱灾害防御、山洪地质灾害防御、水库、河道、在建水利工程项目、水工程设施、河道采砂、水利工程运行管理等。

三、存在问题

在本次自查与抽查过程中，主要反映情况如下：

橡胶坝管理处：1.潢河一号、二号橡胶坝坝袋使用期过长，修补处过多；2.潢河一号、二号、三号橡胶坝控制室阀门、电机设备渗水严重，三号坝无法升坝；3.一号橡胶坝低部平台亮化设备亮化设备损坏，铁皮铆钉外翻，会影响橡胶坝安全运行。

四、下步工作安排

水利行业的特殊复杂、多样性，我们将根据工作的实际情况需要安排，坚守自己的岗位工作职责，维护好水利行业的安全生产秩序，进一步强化安全风险防范意识，在现有基

础上全面排查，对发现的问题举一反三，逐一落实整改方案，分类做好整改。加大安全生产的监督检查，狠抓安全生产防范措施的落实，强化安全生产的管理目标，加大对安全生产的基础投入，认真贯彻上级主管部门的安排部署，建立健全常态化安全治理机制，营造持续安全稳定的水利发展环境。

