

信阳市城市管理局 信阳市市场监督管理局 文件

信城管〔2025〕82号

信阳市城市管理局 信阳市市场监督管理局 关于 2025 年度信阳市城镇燃气经营企业 “双随机 一公开”检查情况的通报

各县（区）燃气主管部门、市场监管部门：

根据《信阳市城市管理局 信阳市市场监督管理局关于 2025 年度全市城镇燃气经营企业“双随机一公开”检查的通知》（信城管〔2025〕42 号）等文件要求，2025 年 11 月，我局组织专家对我市部分燃气经营企业开展了检查，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

根据《河南省城镇燃气经营企业考核评价办法》，对全市燃气企业按照比例随机抽取，开展“双随机 一公开”检查。检查组通过听取情况汇报、查阅相关资料台账、实地查看等方式开展了检查活动。此次检查共抽查了 11 家燃气企业，主要围绕燃气企业规范经营行为、安全生产管理制度制定落实情况、隐患排查治理、气瓶充装安全监管以及安全教育培训等方面展开。根据现场检查结果，下达《监督检查情况告知书》6 份，《特种设备安全监察指令书》2 份，存在问题和安全隐患的企业已交办属地燃气主管部门督促整改。

二、存在问题

检查中发现，多家企业存在安全生产主体责任落实不到位、安全管理漏洞突出、风险防控措施缺失等问题，形成生产经营安全风险。为深刻汲取教训、督促全面整改，现将共性问题及典型隐患通报如下。

（一）安全管理制度不健全

部分企业安全管理制度执行流于形式，关键作业环节管控缺失。一方面，作业前安全检查制度未落实，商城县综合物资站应远液氧充装站、信阳市鹏友新能源科技有限公司、信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司息县加气站等企业，在燃气加气等高危作业前，未按规定执行安全检查程序，直接跳过风险排查环节启动作业；另一方面，危险区域管理失控，商城县综合物资站应远

液氧充装站爆炸危险区域未落实安全管理，违规停放电动自行车，安全防护边界模糊，易引发燃爆事故。

（二）安全防护设施不到位

多家企业安全设备维护保养不到位，导致设备无法正常发挥预警和应急作用。一是安全监测设备形同虚设，淮滨县淮燃燃气有限公司卸车区可燃气体报警器探头未通电，站内可燃气体检测仪配备数量不足且唯一设备无法开机，信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司息县加气站存在燃气泄漏隐患却未及时检修相关监测设备，无法实时捕捉泄漏风险；二是消防与防静电设备损坏，固始弘源天然气销售有限公司罐区人体静电消除措施损坏后未及时更换，商城县综合物资站应远液氧充装站劳动防护措施缺失，无法为作业人员提供基础安全防护，同时部分企业消防器材管理不到位，存在器材过期、摆放混乱、无法快速取用等问题；三是信阳市鹏友新能源科技有限公司气瓶追溯系统不完善，未能实现气瓶全生命周期有效追溯。

（三）人员资质培训不规范

企业关键岗位人员资质管理不规范，人员安全意识和操作能力未满足安全生产要求。一是持证上岗制度不落实，信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司息县加气站、信阳市鹏友新能源科技有限公司关键岗位人员未取得有效安全资质证书即上岗作业，固始弘源天然气销售有限公司人员证书不足，部分作业人员无对应岗位操作资格；二是人员管理松懈，固始弘源天然气销售有限公

司未加强作业人员行为管控，存在未按规定执行安全操作流程、忽视风险警示等现象，信阳市鹏友新能源科技有限公司加气操作人员未穿着防静电工装，易产生静电火花引发燃气燃爆。

（四）应急管理体系不完善

企业应急预案体系不完善，应急演练未按计划开展，事故应对能力不足。淮滨县淮燃燃气有限公司未严格按照《企业安全生产应急预案》要求组织年度应急演练，信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司息县加气站未制定 2025 年度应急演练计划，未留存以往演练记录，企业员工不熟悉应急处置流程、未掌握应急设备使用方法，一旦发生燃气泄漏等事故，无法快速有效开展救援。

三、工作要求

（一）各县（区）燃气主管部门要高度重视燃气企业安全管理，进一步压实行业监管责任，扎实推进燃气安全隐患整治工作。结合检查中发现的问题，举一反三，加强隐患排查整治力度，全面提升燃气企业安全运营水平。**各县（区）市场监管部门**要聚焦行业突出问题，对全市气瓶充装单位开展摸排检查，重点核查问题整改落实情况，持续强化日常监管力度，切实压实企业安全主体责任，保障全市气瓶充装行业安全稳定运行。**各燃气企业**必须深刻认识当前安全生产形势的严峻性，切实履行安全生产主体责任，对照上述问题逐项自查自纠、落实整改，消除安全隐患。

（二）各县（区）燃气主管部门及市场监管部门要比照本次全市燃气企业“双随机 一公开”问题整改台账，加强跟踪督办，

及时督促燃气企业落实整改，收集有关整改情况，对整改不力、拒不落实的企业，依法依规严肃查处，坚决防范和遏制生产安全事故发生，并于11月30日前将正式整改报告（附整改后佐证图片）电子版及加盖单位公章PDF版发送至市城管局邮箱xygysy0376@163.com。

联系人及联系方式：楚尚林 0376-6382339

何 阳 0376-6318910

附件：信阳市燃气经营企业“双随机一公开”监督检查
情况汇总表



信阳市城市管理局



信阳市市场监督管理局

2025年11月17日

附件

信阳市燃气经营企业“双随机一公开”监督检查情况汇总表

检查年度：2025 年

序号	企业名称	所属县区	检查时间	检查中存在的问题	处理建议	信用等级
1	商城县综合物资站 应远液氧充装站	商城县	11月3日	1、劳动防护措施缺失：现场部分加气作业人员从事加气作业时，未按规定穿着防静电工装，违反了易燃易爆场所安全操作规程，存在因静电引发火灾、爆炸事故的重大安全风险。 2、安全监测设备失效：站区内部分可燃气体报警器电源指示灯不亮，经核查处于未通电状态，导致该装置无法正常履行实时监测与报警功能，丧失了预防燃气泄漏事故的关键预警能力。 3、爆炸危险区域管理失控：在加气站爆炸危险区域范围内（具体位于加气机旁），违规停放电动自行车。此行为严重违反了安全管理规定，电动车辆在危险区域可能产生电气火花，构成明确的点火源，极大增加了事故概率。 4、消防器材管理不到位：现场检查发现，部分灭火器未按规定进行定期巡检，检查记录缺失或未及时更新。这表明消防器材的日常维护保养制度未得到有效执行，无法确保其在应急状况下的可靠性与有效性。	立即整改	B

2	固始弘源天然气销售有限公司	固始县	11月4日	1、站区部分燃气警示标识老化严重。经检查，部分燃气警示标识老化严重，字迹模糊、涂层脱落，易引发安全隐患，需及时更换更新。 2、罐区人体静电消除措施损坏，人员管理松懈。液化天然气（LNG）储罐区入口处，未按规定设置功能完好的静电释放装置。同时，检查发现有人员未穿着防静电服随意出入该重点防控区域。 3、人员证书不足。	立即整改	B
3	淮燃燃气有限公司	淮滨县	11月4日	1、卸车区可燃气体报警器探头未通电，安全监控系统存在重大失效风险。经现场检查，CNG/LNG加气站卸车区（属于重点风险区域）设置的可燃气体报警器探头处于断电状态，无法实现实时监测预警功能； 2、未严格按照《企业安全生产应急预案》中明确的年度演练计划组织开展应急演练。检查该站年度应急演练计划及演练记录发现，其实际开展的演练项目与已制定的年度演练计划不符，存在执行缺失的问题； 3、站内可燃气体检测仪配备数量不足且唯一设备无法正常开机，无法保障日常巡检安全。严重违反了《城镇燃气运行、维护和检修安全技术规程》中关于“作业现场应配备便携式可燃气体报警仪”以及“安全设备应进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转”的要求。	立即整改	B

4	淮滨县弘昌天然气有限公司	淮滨县	11月4日	1、卸车区可燃气体报警器探头未通电，安全监控系统存在重大失效风险。经现场检查，CNG/LNG加气站卸车区（属于重点风险区域）设置的可燃气体报警器探头处于断电状态，无法实现实时监测预警功能； 2、未严格按照《企业安全生产应急预案》中明确的年度演练计划组织开展应急演练。检查该站年度应急演练计划及演练记录发现，其实际开展的演练项目与已制定的年度演练计划不符，存在执行缺失的问题； 3、站内可燃气体检测仪配备数量不足且唯一设备无法正常开机，无法保障日常巡检安全。严重违反了《城镇燃气运行、维护和检修安全技术规程》中关于“作业现场应配备便携式可燃气体报警仪”以及“安全设备应进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转”的要求。	立即整改	B
5	信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司息县加气站	息县	11月5日	1、充装作业安全管理缺失，未执行充装前安全检查规定。检查发现，加气站操作人员在为车辆进行CNG/LNG充装作业前，未按照安全操作规程对受气车辆燃气系统、管路、接口进行泄漏和完好性检查； 2、应急管理严重缺失，无2025年度应急演练计划及记录。无法提供任何2025年已开展的应急演练（如泄漏、火灾、爆炸等事故预案）的记录、评估和影像资料； 3、设备设施维护保养不到位，存在燃气泄漏安全隐患。现场检查发现，法兰接口存在燃气泄漏现象。4、关键岗位人员持证上岗制度不落实，安全资质不全。缺少企业主要负责人及5名汽车加气工证书。	立即整改	B

6	信阳市鹏友新能源 科技有限公司	信阳市 工业城	11月6日	1、加气作业前未执行安全检查程序。现场检查发现，加气操作人员在为车辆加气前，未按照《城镇燃气管理条例》和《气瓶安全技术规程》（TSG 23）的相关规定，对受气车辆进行登记、定期安全检查。操作人员未有效查验车辆气瓶使用登记、定期检验标志，未对气瓶外观、阀门、管路及连接处进行泄漏和完好性检查，即违规进行加气作业； 2、加气人员未按规定穿着防静电工装。现场两名加气操作人员未穿着标准防静电工装。 3、关键岗位人员持证上岗制度不落实。发现存在安全管理人員及充装作业人员配备不足、无证上岗的情况。 4、气瓶追溯系统不完善。	立即整改	B
---	--------------------	------------	-------	---	------	---

